



FIBRA OPTICA

HOJA TÉCNICA

Conector Mecánico SC/APC monomodo para cable plano

ventas@f4c.com.mx
ventas1@f4c.com.mx
ventas2@f4c.com.mx

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

Ofic. 442 199 79 45

CONTACTO:

442 616 3062

442 139 2202

442 721 27 29



No. Parte: F4CM09SCA2CP

Descripción General:

El conector Prepulido, para instalación en Campo de manera rápida, son utilizados en una implementación sencilla, sin necesidad de utilizar una gran cantidad de herramientas, especiales para aplicaciones FTTH, como cable Drop Plano, con herramientas como cortadora y peladora para abrir y cerrar el conector, este producto su verificación es fácil, después de ser instalado

Características Principales:

Tipo de conector SC/APC

Reutilizable hasta 4 veces

Para cable Drop Plano

Tipo de pulido UPC

Perdida de Inserción Máxima 0.5 dB

Para cable Monomodo

Para instalaciones en Campo

Conectores en color Verde



Aplicación:

Residencial y empresarial, FTTH, Exterior, Telecomunicaciones.








Especificaciones:

Tipo de Conector	SC,
Pulido	APC
Diámetro de la fibra	900 micras y tipo DROP
Pérdida de Inserción	Menor 55dB (PC/APC) típica menor 0.3
Perdida de Retorno	APC menor 50
Tipo de fibra	Monomodo
Fuerza de sujeción de la fibra desnuda	Mayor 5N
Temperatura de operación	-40 a +70 grados

Instrucciones de Uso:

1. Desforre el cable de fibra óptica
2. Pelar la capa de revestimiento de longitud
3. Verifique la fibra y limpie la fibra
4. Fije el cable
5. Corte la fibra desnuda
6. Longitud de corte. (La imagen se muestra solo como referencia)
7. Presione la tapa, luego inserte la fibra en la cola del conector hasta el limite
8. Presione la cubierta, retire la tapa, complete el ensamblaje
 - 1) Retire la cubierta posterior de los dos lados
 - 2) Instale la tapa en la posición correcta, luego extraiga ligeramente la fibra
 - 3) Abra el soporte del cable y tire el cable, complete el ensamblaje de repetición





Fotos del Producto

